

设备操作

测试K⁺时，第一支传感器校正没有问题，第二支传感器校正不出来，斜率总是差一些。

(1) 更换新的校正溶液

(2) LIX Holder中的LIX长时间暴露在空气中，已经变质，重新蘸取LIX制作传感器尝试。

(唯一的)问答 ID: #1103

作者: xuyuenmt

更新时间: 2022-07-19 04:48