

设备操作

灌充液打到传感器（电极）尖端后为什么注射器的三通阀要通大气？

通大气是为了释放传感器（电极）中的气压，防止当传感器（电极）与LIX液面接触时由于气压问题导致灌充液打入到LIX中，造成LIX污染。

(唯一的)问答 ID: #1096

作者: xuyuenmt

更新时间：2022-07-19 04:47